



BYGNINGSVERNSETERET



# En glemt tradisjon Brenning av lokal kalkstein i feltovn/kalkmile på Røros

Nordisk Forum For Bygningskalk Stockholm 2013

Jon Holm Lillegjelten, Rørosmuseet



RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



# Røros fra kirketårnet





RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



# Røros 1953





RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Røros kirke – Bergstadens Ziir





BYGNINGSVERNSENTERET



# Røros Kirke





RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



Pro Memoria!

O følge de Grunke Rigs hærrer en Pro Memoria af 7<sup>th</sup> December f. d. sør m.  
vægts gange neden, hvilket fød at gjøre Dørsfæg findes nu i midten af den  
pænne ristede zink, som Niemann fra Neuman fød formstædt han komme  
til Læren, og angifteinde mi fød ikke med fuldkommen Hærfød han skulde haet  
paa quaarach fra lastningerne, før vi dag visente gjord folgnerid, Prægning.  
i et Rummaer i hvert døkket belæste af en anden lidt T... .

Fod hændt skum Prægning og forfærdelik efter hesth. Olof, saa mit  
hvor hæku end sig i Prægningstidet trodker. Men ikke dag vel funde  
at Prægningens end afgjærdet vildfælden dommeret at en anden  
sku af os at en quach Surima.

Moraas den 26<sup>th</sup> April 1779.

C. J. Ciorst

Mortz H. Fløe



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



## Kalkbrenning ved kirkebygging 1780

- Kjørt 1005 hestlass med kalkstein fra Tolga, ca 3 mil vei. Returlass med malm.
- Brent i feltovner ved kirka
- Murmester Mohr fra Trondheim fått lønn for kalkbrenning i 43 døgn



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Kalkbruddet på Tolga





RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



Kalkstein



RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



Saltsyrereprøving



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Kalkbrenning Oviken mai 2011





RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



Ovnen ferdigbygget



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Deltagere på kalkbrenning 2011





RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Kalkovnen tennes





RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



Brenning starter



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



Under brenning



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



Etter brenning



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Lesking underveis





RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



Brent stein til lagring



BYGNINGSVERNSENTERET



## Korte fakta om brenningen

- Bruddstein tatt ut til brenning:  $1,5 \text{ m}^3$
- Mengde ved som gikk med:  $3 \text{ m}^3$  (Furu og bjørk)
- Brennetid: 55 timer
- Sluttpunkt: ca  $0,75 \text{ m}^3$  brent kalkstein



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



Lesking 6.12.11-4



RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



Lesking 6.12.11-1



•Lesking 6.12.11-2



•Lesking 6.12.11-3



RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSETERET



Lesking 6.12.11-5



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Hyttstuggu





RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Krutthuset på Skansen





RØROSMUSEET

BYGNINGSVERNSENTERET



# Røros kirke 1888





## Videre arbeid

### Momenter vi ønsker å undersøke videre

- Labratorietester av kalken
  - Innhold av elementer som gir hydrauliske egenskaper
  - Sammenligne med kalkmørtel benyttet i Røros kirke, Hyttstuggu og Krutthuset
- Praktisk forsøksrekke med utgangspunkt i kommende reparasjon av Hyttstuggu og krutthuset
- Leskeprosess- Kaldt/varmt vatn

### Framdriftsplan

- Høst/vinter 2013-14 labratorietester
- Mai.14- ny brenning av feltovn og tillaging av praktisk forsøksrekke
- Sommer 14- reparasjon av Hyttstuggu og Skansen



RØROSMUSEET  
BYGNINGSVERNSENTERET



# Røros i minus 40 grader

